



Dirección General de Promoción
Económica e Industrial
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS



Entidad de Inspección TÜV SÜD ATISAE, S.A.U. acreditado por ENAC con acreditación Nº 04/E/ITV003

IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN ITV Y DEL VEHÍCULO

Informe correspondiente a la factura nº: F40372457

Informe de inspección técnica de vehículos nº: F40372457

Estación: 2813	Líneas: 03	(3) Nombre empresa: TÜV SÜD ATISAE, S.A.U. C/ Escofina 3, Pol. Ind. P-29 - Collado Villalba (MADRID) Tlf 911793614	(3) Fecha insp.: 27/08/2024	(8) Fecha prox. insp.: 27/02/2025
Tarifa: 0,00 €	Tipo insp.: PERIODICA 2ª DENTRO PLAZO		Contraseña homologación E9*NKS*1098*03	Fecha 1ª matriculación 26/12/2014
Clasif. vehículo 1204	Marca CASTROSUA	Tipo B.2007.46.001	(4) Lectura cuentakilómetros 380437	
(5) Categoría(*) M3	(2) Matricula actual 5005JBV (E)	(1) Número de bastidor VMMA69ZZ0FC019943		

ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN

1. IDENTIFICACIÓN	3.2 CINTURONES DE SEG Y ANCL	NA	4.10 CATADIÓPTICOS	NA	6.9 INDICADOR DE BAJA PRESIÓN	NA	8. EJES, RUEDAS, NEUMAT. SUSP	NA
1.1 DOCUMENTACIÓN	0034 3.3 DISP RETENC PARA NIÑOS	NA	4.11 ALUMBRADO INTERIOR	NA	6.10 VALV REGUL FRENO MANO	NA	8.1 EJES	NA
1.2 NÚMERO DE BASTIDOR	0034 3.4 ANTIHIELO Y ANTIVAHÓ	NA	4.12 AVISADOR ACÚSTICO	NA	6.11 VALVULA DE FRENADO	NA	8.2 RUEDAS	NA
1.3 PLACA DE MATRÍCULA	0034 3.5 ANTIRROBO Y ALARMA	NA	4.13 LUZ DE ESTACIONAMIENTO	NA	6.12 ACUM O DEPÓS DE PRESIÓN	NA	8.3 NEUMÁTICOS	NA
	3.6 CAMPO DE VISIÓN DIRECTA	NA	4.14 SENALIZ DE APERT PUERTAS	NA	6.13 ACOPL FRENOS REMOLQUE	NA	8.4 SUSPENSIÓN	NA
2. ACOND EXT, CARROC, CHASIS	3.7 DISP DE RETENCIÓN CARGA	NA	4.15 SENALIZ LUMINOSA ESPECIF	NA	6.14 SERVOFR CILINDRO MANDO	NA		
2.1 ANTIEMPOTR DELANTERO	NA 3.8 INDICADOR DE VELOCIDAD	NA	4.16 LUCES DE CIRCUL DIURNA	NA	6.15 TUBOS RÍGIDOS	NA	9. MOTOR Y TRANSMISIÓN	
2.2 CARROCERÍA Y CHASIS	NA 3.9 SALIENTES INTERIORES	NA			6.16 TUBOS FLEXIBLES	NA	9.1 ESTADO GENERAL DEL MOTOR	0034
2.3 DISPOSITIVOS DE ACOPLAM	NA 3.10 ELEM EXCL VEH. M2 y M3	NA	5. EMISIONES CONTAMINANTES		6.17 FORROS	NA	9.2 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	NA
2.4 GUARDAB Y DISP ANTIPROY	NA 3.11 ELEM EXCL TRENES TURIST.	NA	5.1 RUIDO	NA	6.18 TAMBORES Y DISCOS	NA	9.3 SISTEMA DE ESCAPE	NA
2.5 LIMPIA Y LAVAPARABRISAS	NA 3.12 SIST. LLAM. EMERG. ECALL	NA	5.2 VEH. MOTOR DE ENC CHISPA	0034	6.19 CABLES VARILLAS PALANCAS	NA	9.4 TRANSMISIÓN	NA
2.6 PROTECCIONES LATERALES	NA		5.3 VEH MOTOR DE ENC COMPR	NA	6.20 CILINDROS SIST DE FRENADO	NA	9.5 VEH. UTIL GAS COMO CARB	NA
2.7 PROTECCIÓN TRASERA	NA		5.4 RECOPILOC. DATOS OBFDM	NA	6.21 VALVULA SENSORA CARGA	NA		
2.8 PUERTAS Y PELDAÑOS	NA 4. ALUMBRADO Y SENALIZACIÓN	NA	6. FRENOS		6.22 AJUSTAD. TENSIÓN AUTOMAT	NA	10. OTROS	
2.9 RETROVISORES	NA 4.1 LUCES DE CRUCE Y CARRETER	NA	6.1 FRENO DE SERVICIO	NA			10.1 TRANSP MERCANC PELIGR	NA
2.10 SEÑALES EN VEHÍCULOS	NA 4.2 LUZ DE MARCHA ATRÁS	NA	6.2 FRENO DE SOCORRO	NA	7. DIRECCIÓN		10.2 TRANSP MERCANC PEREC	NA
2.11 SOPORTE EXT RUEDA REP	NA 4.3 LUCES INDICAD DE DIRECC	NA	6.3 FRENO DE ESTACIONAMIENT	NA	7.1 DESVIACIÓN DE RUEDAS	NA	10.3 TRANSPORTE ESCOLAR	NA
2.12 VIDRIOS DE SEGURIDAD	NA 4.4 SENAL DE EMERGENCIA	NA	6.4 FRENO DE INERCI	NA	7.2 VOLANTE Y COLUMNA DIREC	NA	10.4 TACÓGRAFO	NA
2.13 ELEM EXC. VEH M2 y M3	NA 4.5 LUCES DE FRENADO	NA	6.5 DISPOSITIVO ANTIBLOQUEO	0034	7.3 CAJA DE DIRECCION	NA	10.5 LIMITACIÓN DE VELOCIDAD	NA
	4.6 LUZ DE PLACA MATR TRAS	0034	6.6 DISPOSITIVO DE DESACELERA	0034	7.4 TIMONERÍA Y ROTULAS	NA	10.6 REFORMAS NO AUTORIZADAS	NA
	4.7 LUCES DE POSICIÓN	0034	6.7 PEDAL DEL DISP DE FRENADA	NA	7.5 SERVODIRECCIÓN	NA		
3. ACONDIC INTERIOR	NA 4.8 LUCES ANTINEBLA	NA	6.8 BOMBA VACÍO O COMP Y DEP	NA				
3.1 ASIENTOS Y SUS ANCLAJES	NA 4.9 LUZ DE GALIBO	NA						

EQUIPOS DE MEDICIÓN (Identificación)

Emisiones:	Frenado:	Alineación:	Vel. Act.Lim.Vel:	Ruidos:	Dinamómetro:	Báscula:
-	-	-	-	-	-	-

MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

EMISIONES	Opacidad: - m-1	CO Ralentí: - %	CO ralentí accl: - %	λ: -
FRENADO	Freno de servicio Fd: - / - / - / - kN	Fi: - / - / - / - kN	Fi: - / - / - / - kN	ALINEACIÓN
	Freno de socorro Fd: - / - / - / - kN	Fi: - / - / - / - kN	Fi: - / - / - / - kN	- m/km
	Freno de estacionamiento Fd: - / - / - / - kN	Fi: - / - / - / - kN	Fi: - / - / - / - kN	
LIMITACIÓN DE VELOCIDAD - km/h	RUIDOS - dB - rpm	BÁSCULA - / - / - / -	Total: - kg	- kg
DINAMÓMETRO - / - / - / - N	DECELERÓMETRO - m/s²			

(6) RELACIÓN DE DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN

(6) UNIDAD	(6) CALIFICACIÓN	(6) DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO
04.06.03	LEVE	Luz de placa de matrícula trasera. Estado de dispositivo defectuoso central
04.07.02	LEVE	Luces de posición. No funciona alguna luz LATERAL DCHO. 1
05.02.06.03	LEVE	Segunda Insp. Lectura OBD. En EURO VI, distancia ó tiempo desde borrado de DTC inferior a 1 h ó 1 Km
09.01.01	LEVE	Motor. Pérdidas de aceite sin goteo

(7) RESULTADO DE LA INSPECCIÓN FAVORABLE

(**) RAZÓN SOCIAL/NIF DEL TALLER: - X (**) AUTOREPARACIÓN

(9) Vº Bº Estación, firma y sello (10) OBSERVACIONES: Esta inspección es consecuencia de la nº F60372445

Lectura OBD con nº 30848



Firmado electrónicamente
por: 0034

FOTO DEL VEHÍCULO

ITV 2813 2024-08-27 15:35:01



27/08/2024 15:36:23

VER REVERSO

Página 1 de 1

Entidad de Inspección TÜV SÜD ATISAE, S.A.U. acreditado por ENAC con acreditación N° 04/EI/ITV003

IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN ITV Y DEL VEHÍCULO

Informe de inspección técnica de vehículos nº: F60372445				Informe correspondiente a la factura nº: F60372445	
Estación: 2813	Líneas: 03	(3) Nombre empresa: TÜV SÜD ATISAE, S.A.U. C/ Escofina 3, Pol. Ind. P-29 - Collado Villalba (MADRID) Tlf 911793614			
Tarifa: 69,71 €	Tipo insp.: PERIODICA AUTOBUS		(3) Fecha insp.: 27/08/2024	(8) Fecha prox. insp.:	
Clasif. vehículo 1204	Marca CASTROSUA	Tipo B.2007.46.001	Contraseña homologación E9*NKS*1098*03		Fecha 1ª matriculación 26/12/2014
(5) Categoría(*) M3	(2) Matrícula actual 5005JBV (E)	(1) Número de bastidor WMAA69ZZ0FC019943	(4) Lectura cuentakilómetros 380436		

ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN

1. IDENTIFICACIÓN	3.2 CINTURONES DE SEG Y ANCL	0034	4.10 CATADÍOPTICOS	0034	6.9 INDICADOR DE BAJA PRESIÓN	0034	8. EJES, RUEDAS, NEUMAT, SUSP	
1.1 DOCUMENTACIÓN	3.3 DISP RETENC PARA NIÑOS	NA	4.11 ALUMBRADO INTERIOR	0034	6.10 VALV REGUL FRENO MANO	0034	8.1 EJES	0034
1.2 NÚMERO DE BASTIDOR	3.4 ANTIHIELO Y ANTIVAH	NA	4.12 AVISADOR ACÚSTICO	0034	6.11 VALVULA DE FRENADO	0034	8.2 RUEDAS	0034
1.3 PLACA DE MATRÍCULA	3.5 ANTIROBO Y ALARMA	0034	4.13 LUZ DE ESTACIONAMIENTO	NA	6.12 ACUM O DEPOS DE PRESIÓN	0034	8.3 NEUMÁTICOS	0034
	3.6 CAMPO DE VISION DIRECTA	0034	4.14 SENALIZ DE APERT PUERTAS	NA	6.13 ACOPL FRENOS REMOLQUE	NA	8.4 SUSPENSIÓN	0034
	3.7 DISP DE RETENCIÓN CARGA	NA	4.15 SENALIZ LUMINOSA ESPECIF	NA	6.14 SERVOFR CILINDRO MANDO	NA		
2. ACOND EXT, CARROC, CHASIS	3.8 INDICADOR DE VELOCIDAD	0034	4.16 LUCES DE CIRCUL DIURNA	0034	6.15 TUBOS RÍGIDOS	0034	9. MOTOR Y TRANSMISIÓN	
2.1 ANTIEMPOTR DELANTERO	3.9 SALIENTES INTERIORES	0034			6.16 TUBOS FLEXIBLES	0034	9.1 ESTADO GENERAL DEL MOTOR	0034
2.2 CARROCERÍA Y CHASIS	3.10 ELEM EXCL VEH. M2 y M3	0034	5. EMISIONES CONTAMINANTES		6.17 FORROS	0034	9.2 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	0034
2.3 DISPOSITIVOS DE ACOPLAM	3.11 ELEM EXCL TRENES TURIST.	NA	5.1 RUIDO	0034	6.18 TAMBORES Y DISCOS	0034	9.3 SISTEMA DE ESCAPE	0034
2.4 GUARDAB Y DISP ANTIPROY	3.12 SIST. LLAM. EMERG. ECALL	NA	5.2 VEH. MOTOR DE ENC CHISPA	0034	6.19 CABLES VARILLAS PALANCAS	0034	9.4 TRANSMISIÓN	0034
2.5 LIMPIA Y LAVAPARABRISAS			5.3 VEH MOTOR DE ENC COMPR	NA	6.20 CILINDROS SIST DE FRENADO	0034	9.5 VEH. UTIL GAS COMO CARB	0034
2.6 PROTECCIONES LATERALES			5.4 RECOPILAC. DATOS OBFDM	NA	6.21 VALVULA SENSORA CARGA	NA		
2.7 PROTECCIÓN TRASERA	4. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN		6. FRENOS		6.22 AJUSTAD. TENSIÓN AUTOMAT	NA	10. OTROS	
2.8 PUERTAS Y Peldaños	4.1 LUCES DE CRUCE Y CARRETER	0034	6.1 FRENO DE SERVICIO	0034			10.1 TRANSP MERCANC PELIGR	NA
2.9 RETROVISORES	4.2 LUZ DE MARCHA ATRAS	0034	6.2 FRENO DE SOCORRO	NA	7. DIRECCIÓN		10.2 TRANSP MERCANC PEREC	NA
2.10 SEÑALES EN VEHÍCULOS	4.3 LUCES INDICAD DE DIRECC	0034	6.3 FRENO DE ESTACIONAMIENTO	0034	7.1 DESVIACIÓN DE RUEDAS	0034	10.3 TRANSPORTE ESCOLAR	0034
2.11 SOPORTE EXT RUEDA REP	4.4 SENAL DE EMERGENCIA	0034	6.4 FRENO DE INERCIA	NA	7.2 VOLANTE Y COLUMNA DIREC	0034	10.4 TACÓGRAFO	0034
2.12 VIDRIOS DE SEGURIDAD	4.5 LUCES DE FRENADO	0034	6.5 DISPOSITIVO ANTIBLOQUEO	0034	7.3 CAJA DE DIRECCIÓN	0034	10.5 LIMITACIÓN DE VELOCIDAD	0034
2.13 ELEM EXC. VEH M2 y M3	4.6 LUZ DE PLACA MATR TRAS	0034	6.6 DISPOSITIVO DE DESACELERA	0034	7.4 TIMONERÍA Y RÓTULAS	0034	10.6 REFORMAS NO AUTORIZADAS	0034
	4.7 LUCES DE POSICIÓN	0034	6.7 PEDAL DEL DISP DE FRENADA	0034	7.5 SERVODIRECCIÓN	0034		
3. ACONDIC INTERIOR	4.8 LUCES ANTINEBLA	0034	6.8 BOMBA VACÍO O COMP Y DEP	0034				
3.1 ASIENTOS Y SUS ANCLAJES	4.9 LUZ DE GALIBO	0034						

EQUIPOS DE MEDICIÓN (Identificación)

Emisiones:	Frenado:	Alineación:	Vel. Act.Lim.Vel:	Ruidos:	Dinamómetro:	Báscula:
-	6413	6413-1	T.D.	-	30600	6471


MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

EMISIONES	Opacidad: - m-1	CO Ralentí: - %	CO ralentí acel: - %	λ: -
FRENADO	Freno de servicio	Fd: 18,85 / 32,1 / - / - kN	Fi: 15,96 / 32,1 / - / - kN	ALINEACIÓN
	Freno de socorro	Fd: - / - / - / - kN	Fi: - / - / - / - kN	
	Freno de estacionamiento	Fd: - / 23,01 / - / - kN	Fi: - / 22,89 / - / - kN	
LIMITACIÓN DE VELOCIDAD	100 km/h	RUIDOS - dB - rpm	BÁSCULA	5483 / 9409 / - / - kg
DINAMÓMETRO	143 / - / - N	DECELERÓMETRO - m/s²	Total: 14892 kg	

(6) RELACIÓN DE DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN

(6) UNIDAD	(6) CALIFICACIÓN	(6) DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO
04.06.03	LEVE	Luz de placa de matrícula trasera. Estado de dispositivo defectuoso central
04.07.02	LEVE	Luces de posición. No funciona alguna luz LATERAL DCHO. 1
05.02.01	GRAVE	Emisiones contaminantes. Motor. Condiciones del vehículo inadecuadas para el ensayo FALLO OBD
05.02.06.03	GRAVE	Lectura OBD. En EURO VI, distancia/tiempo desde borrado de DTC inferior a 1 km/1h
09.01.01	LEVE	Motor. Pérdidas de aceite sin goteo

(7) RESULTADO DE LA INSPECCIÓN DESFAVORABLE

(**) RAZÓN SOCIAL/NIF DEL TALLER: /		(**) AUTOREPARACIÓN
(9) Vº Estación, firma y sello		ITV 2813 2024-08-27 15:08:54
(10) OBSERVACIONES: Inspección desfavorable. El vehículo queda inhabilitado para circular por las vías públicas, excepto para subsanar las deficiencias y vuelta a la estación ITV para nueva inspección. Lectura OBD con n° 30848 Prueba frenos con extrapolación eje 1 y 2		
 Firmado electrónicamente por: 0034		